



Fecha de Emisión

2020-01-17T10:33:37

Fecha de Certificación

2020-01-17T10:33:40

CSD del Emisor

00001000000413383385

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **F 1641**Folio Fiscal: **3BAF793E-86BB-4B98-BF3B-FCCD100B3879**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 76220

Datos del Emisor

FFIIXX FFAST SERVICIOS MECÁNICOS S. DE RL. DE C.V.

FFS141110Q33

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

TRANSPORTES PITIC

TPI730201V28

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	UNIDAD: R1642 PLACAS:75AB1N - ENDEZAR Y PINTAR DEFENSA	\$ 2,380.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$380.8	\$ 2,380.00
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	ENDEZAR ESCALON LADO CONDUCTOR	\$ 810.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$129.6	\$ 810.00
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	REPARACION Y ENDEZADO DE RAMPA LADO DERECHO	\$ 2,975.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$476	\$ 2,975.00
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	REPARACION Y ENDEZADO DE RAMPA LADO IZQUIERDO	\$ 2,975.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$476	\$ 2,975.00
601	25191700 - Equipo para el mantenimiento de vehículo	4	H87 - Pieza	ELEMENTO	TOPE UNIVERSAL	\$ 450.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$288	\$ 1,800.00
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	REPARACION Y ENGRASADO DE CORTINA	\$ 800.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$128	\$ 800.00
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	REPARACION ROTURA EN CAJA LADO DERECHO	\$ 1,620.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$259.2	\$ 1,620.00
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	REPARACION FRENO DE MANO	\$ 3,250.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$520	\$ 3,250.00
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	SOLDAR LAMINA DE METAL EN PISO	\$ 1,200.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$192	\$ 1,200.00
18	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	MTR - Metro	ELEMENTO	ZOCLOS INTERIORES	\$ 3,780.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$604.8	\$ 3,780.00
142	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones	1	E48 - Unidad de servicio	ELEMENTO	MANO DE OBRA INSTALACION REMACHADO Y PINTURA ZOCLO	\$ 2,040.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$326.4	\$ 2,040.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Fecha de Emisión**

2020-01-17T10:33:37

Fecha de Certificación

2020-01-17T10:33:40

CSD del Emisor

00001000000413383385

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **F 1641**Folio Fiscal: **3BAF793E-86BB-4B98-BF3B-FCCD100B3879****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 76220

Datos del Emisor

FFIIXX FFAST SERVICIOS MECÁNICOS S. DE RL. DE C.V.

FFS141110Q33

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

TRANSPORTES PITIC

TPI730201V28

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Total con letra: Veintisiete mil cuatrocientos diez pesos 80/100 MXN

Subtotal **\$ 23630**Total Descuentos **-**Total Impuestos Traslados **\$3780.80**Total Impuestos Retenidos **-**Total **\$ 27410.80**

Forma de Pago 99-Por definir

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|3BAF793E-86BB-4B98-BF3B-FCCD100B3879|2020-01-17T10:33:40|MAS0810247C0|Ugg6FdqhejML9AUdlrbe/U2DoQ7nD9s8/xGcdZFYShww4p/YDL97RzHVEs8Ap1i1RSXn2mXx8QwxokzmZtC6eIRUJS7e+PigUJt0Vc4CjqUFzaKiW2aSbLrvokMtkMADiViziEQ4UgzhmMYAV3q2VoR28wV7IQsPjb5b/qFtc5s1WHK+JQnQYkHrwkoQTCIpyomLOGH4jRZIG9daA8kQv7preDJ/U0C67qtae2UtZ9k38hwiDJAyhs2FO+x92YqsSY1WC/vJg7+LR0eW6dwjYnWArz10CfakejsBlouFStybEyA+JBVhRJL9gM5TFzOk2LH0PliBHX0vN8lxMgjjg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

Ugg6FdqhejML9AUdlrbe/U2DoQ7nD9s8/xGcdZFYShww4p/YDL97RzHVEs8Ap1i1RSXn2mXx8QwxokzmZtC6eIRUJS7e+PigUJt0Vc4CjqUFzaKiW2aSbLrvokMtkMADiViziEQ4UgzhmMYAV3q2VoR28wV7IQsPjb5b/qFtc5s1WHK+JQnQYkHrwkoQTCIpyomLOGH4jRZIG9daA8kQv7preDJ/U0C67qtae2UtZ9k38hwiDJAyhs2FO+x92YqsSY1WC/vJg7+LR0eW6dwjYnWArz10CfakejsBlouFStybEyA+JBVhRJL9gM5TFzOk2LH0PliBHX0vN8lxMgjjg==

Sello Digital del SAT

V9q4dpahEvOlduFZjgf2AoiwSF+aq8xlVTPmol+yYTIVXcyieQ6vRnXz8jLYcaWPt6zo/6b17vJvDHPDBZ+XgA/i6O95Nm1OmEygBAUiRWwYov5/+Y9xyRU9oVz7amxe2ygVc3+9tMixEt+NOoEfBlveWKbow+ONn2ZJ3vDktEPcoJ9jP/PGLuVybfs4nD7lr2fj6lCpgwRfppOmLdZY7Ofp7cJNhdTetbb7AysZZCzm7RpB4wdqRUDEV5H9aP3KOE56bVhi8iGwUs+jwTvpp+MwDVojrtfY5utR8jEsi7pfmHZijXokc0n+ohZUOr+8Nvvf+duZOzKQvDgDC+j8A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI